Stieleiche in Unfriedshausen

Naturdenkmal-Nr. 2020 - 10

Standort & Beschreibung

Zwei massive Stieleichen, nur wenige Zentimeter entfernt gewachsen. Jeder Baum bildet genau die Hälfte der gemeinsamen Krone aus, welche besonders gleichmäßig, dicht und rund ist.

Zu finden ist das Eichenpaar in Unfriedshausen, einem Ortsteil der Gemeinde Geltendorf. Die Eichen stehen an der östlichen Flurgrenze eines landwirtschaftlichen Betriebs.

Das Duo ist landschaftsprägend aber im Falle eines Ausbaus der angrenzenden Landstraße gefährdet. Der Schutz als Naturdenkmal sichert ihnen ein langes Leben.



Naturschutzfachliche Bedeutung

Neben ihrer Schönheit, die ein wichtiges Kriterium für die Anerkennung als Naturdenkmal ist, spielt selbstverständlich auch die Fixierung von CO_2 und die Qualität als Ruheort, Nahrungs- und Lebensraum eine große Rolle.

Vitalität

Krone: Wie gleichmäßig und schön die gemeinsame Krone der beiden Eichen sich entwickelt hat, wird vor allem im Winter sichtbar.

Stamm: Die nördliche Eiche ist von einem Blitzschlag vom Wipfel bis zur Wurzel gezeichnet, zeigt aber keine Anzeichen schwindender Vitalität.

Pflege & Handlungsbedarf

Schutz vor Stamm- und Wurzelverletzungen (vor allem durch Straßenbau)

Regelmäßige Totholzentnahme

Kontrolle des durch Blitzschlag entstandenen Risses im linken Stamm

Freihalten des Lichtraumprofils über der Straße

Straßenschild umsetzen

Stieleiche (*Quercus robur*)

Alter:	über 150 Jahre
Höhe:	27 m
Stammumfang:	300 und 340 cm
Standort:	Geltendorf, Unfriedshausen
Koordinaten:	10°57'34" 48°08'24"

Untere Naturschutzbehörde
Landkreis Landsberg am Lech
Verfasser: Stephan Wenning
Mail: Naturschutz@LRA-LL.bayern.de
Info: www.naturvielfaltlandsberg.de